



Smart 1000 触摸屏 U 盘下载手册


首先把压缩文件拷贝到 U 盘根目录，然后解压缩到当前文件夹，再把 U 盘插到电脑屏上，重启电脑屏。




点击 Control Panel




双击  , 出现以下画面：




选择 Restore ,




点击 Next




点击 Next




点 Start



此时开始下载，进度条完成后显示以下画面



点击 Cancel 退出到以下画面



点击中间一个 Start 按钮进入系统，此时全部完成，拔下 U 盘即可。